Запахи – контроль, моделирование и мониторинг





This project is funded by The European Union



Содержание

- Что такое «неприятный запах»?
- Единицы измерения запаха и нормативные требования
- Как измеряют уровень запаха?
- Практические примеры







Что такое «неприятные запахи»?

- Не регламентируется на уровне EC каждая страна участница выбирает свой подход
- Нет прямого негативного воздействия на здоровье человека только дискомфорт
- Может быть индикатором загрязнения воздуха, а может и не быть!
- Может значительно повлиять на комфорт человека одна из основных причин жалоб населения









Что такое «неприятные запахи»? (2)

Восприятие запаха характеризуется несколькими психофизическими свойствами:

- Интенсивность (ощущение запаха, увеличивающееся при увеличении концентрации запахов)
- Обнаруживаемость (концентрация наименьшего количества раздражителя, который необходим для восприятия)
- Гедонистический тон (удовольствие или дискомфорт)
- Качество (характер) запаха это узнаваемость запаха (например, рыба или шоколад)







Единицы измерения запаха

Два основных типа единиц измерения запаха:

- *ou*: значение *ou* это пропорция. Величина *ou* это количество раз, которое необходимо разбавить смесь, чтобы достичь уровня обнаружения (при стандартной темперетуре и давлении)
- ou_E (Европейская единица измерения запаха): значение ou_E это мера массы. Один ou_E это масса загрязнителя, которая при испарении в 1 м³ не имеющего запаха газа (в стандартных условиях) имеет такой же уровень негативного раздражения, как и 1 ои эталонного пахнущего вещества
- Европейская единица измерения запаха (ou_E) более распростанена и в ольфактрометических измерениях концентрация запаха выражается в ou_E/м³









Насколько "сильна" единица измерения запаха?

- На основании лабораторных экперементов, ощутимая интенсивность такова:
 - 1 ои_г м⁻³ точка обнаружения
 - 5 ou_F м⁻³ легкий запах
 - 10 ou_F м⁻³ ярко выраженный запах
- Уровень распознавания обычно 3 ou_г м⁻³











Законодательные требования в Латвии

- Правила Кабинета министров № 724 от 25 ноября 2014 года «Положение о методах определения запаха, а также порядке ограничения запахов от загрязняющей деятельности»
- Соответсвие проверяется на ближайших территория, которые в плане города отмечаны, как территории жилых или общественный зданий или лесопарковая зона

Контрольное значение, ou _E м ⁻³	Процентиль среднечасового значения
5	98.08







Законодательные требования в Великобритании

• В проекте горизонтального руководства о Запахах (Н4) (октябрь 2004 г.) Агентства по окружающей среде, запахи классифицированы относительно «неприятности» запаха, возникающего от различных видов процессов, как высокой, средней и низкой «неприятности»

Уровень неприятности	Примерный критерий	Comment
Низкий	6 ou _E /m³	98-ая процентиль среднечасового значения
Средний	3 ou _E /m³	98-ая процентиль среднечасового значения
Высокий	1 ou _E /m³	98-ая процентиль среднечасового значения








Моделирование

Оценка запаха: свиноферма

Уровень выбросов рассчитан на основании коэффициентов выбросов










Моделирование (2)



Apzīmējumi



Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par kartogrāfisko pamatni izmantota LĢIA sagatavotā satelītkarte

Оценка запаха:

Терминал по перевалке нефтепродуктов

Уровень выбросов рассчитан на основании измерений и информации об уровне запаха в веществах







Измерения

- Аналитические методы (химический анализ)
- Сенсорные методы (человеческая реакция) предоставляет информацию о возможной реакции населения
- Выбор метода будет зависеть от:
 - Цели измерения
 - Частоты (одноразовые или регулярные)
 - Места проведения измерений
 - Вида источника точечный или площадный
 - Сложности загрязнения одно вещество или смесь.







Измерения (2)

Методы измерения запаха:

- Эталонный метод стандарт ISO 13725: 2004
 - прямая ольфактометрия
 - отдалённая ольфактометрия



- Индикативные методы:
 - прямая ольфактометрия с одним оценщиком
 - «Электронные носы»











Результаты измерения в зависимости от интенсивности выбросов

Интенсивность выбросов (запаха) от источника $(ou_E s^{-1})$

Концентрация запаха ($ou_E m^{-3}$)

X


Объем потока выбросов $(m^{-3} s^{-1})$







Системы контроля










Системы контроля (2)





280*

East_Odor (unit)





Благодарю за внимание!

www.wecoop2.eu





